

『バファリンA 40錠』自主回収のお詫びとお知らせ

ライオン株式会社(代表取締役兼社長執行役員:竹森 征之)が製造販売している解熱鎮痛薬『バファリンA 40錠』の一部製品について、製造工程で錠剤包装シートの裏面(アルミ面)に破れが生じたことが判明したため、自主回収を行うことといたしました。

なお、下記の回収対象品について、安全性に影響する可能性は低く、重篤な健康被害を生じる可能性は低いものと考えます。また、現在までに本件に起因する健康被害の報告はありません。

下記回収対象の『バファリンA 40錠』以外のバファリン製品は、対象ではございません。

この度は、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。今後、より一層の品質管理の徹底に努めてまいります。

■対象製品

品名	内容量	区分	JANコード	画像
バファリンA 40錠	40錠	第2類医薬品	4903301010968	

■回収対象品

『バファリン』シリーズのうち、製品の表面に『バファリンA 40錠』と表記のあるもので、錠剤包装シートの裏面に破れがあるものが対象製品です。製造番号は箱側面および錠剤包装シートの上部で確認いただけます。

※『バファリンA』10錠、20錠、60錠、80錠は回収対象品ではございません。



この面に破れがあるものが対象品です。

対象製造番号	507Y1
--------	-------

■回収方法

お手元に上記対象製品があり、返品をご希望される際は、大変お手数ではございますが、こちらの専用フォームにてお申込ください。製品箱と錠剤包装シートをセットで回収させていただきます。

➤ [お客様専用フォーム](#)

以上

お問い合わせ窓口

<報道関係の方> 広報部
<生活者の方> 国内ビジネスユニットお客様コミュニケーション部

03-6739-3443
0120-670-225